

**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

  
Новикова А. Ф.

" 14 " марта 2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Митрополит Тульский и  
Ефремовский  
Ректор Тульской Духовной  
семинарии



  
" 01 " марта 2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Религиозная организация-духовная образовательная  
организация высшего образования «Тульская духовная  
семинария Тульской Епархии Русской Православной  
Церкви»**

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

**300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д.75**  
(фактический адрес объекта)

2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 01

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
- 1.2. Адрес объекта **300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д.75**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание **3 этажа, 2361,1 кв.м**  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26646 кв.м
- 1.4. Год постройки здания до 1917г., последнего капитального ремонта ----г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2025г

**Сведения об организации, расположенной на объекте  
(в здании, помещении)**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Россия, город Тула, ул. Староникитская, д.75**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (*оперативное управление, аренда, собственность*): **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): **Собственность религиозных организаций**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **Тульской Епархии Московского Патриархата**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Тульской Русской православной церкви**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **300041, г. Тула, ул. Жуковского, д. 61**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образования**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **70 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

**Остановка «Улица Льва Толстого» маршрутка № 50,55,59,68; автобус № 5,13а,13; трамвай № 12,13.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У,К)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О,У,К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У,К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: на текущую дату ДЧ-И(О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.

8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
----	--------------------	--------------------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2025гг

В рамках плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДПВ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» февраля 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № 01 от «18» февраля 2019 г.

3. Решения Комиссии «О создании рабочей группы по проведению обследования и паспортизации здания Государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 18. 02. 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Митрополит Тульский и Ефремовский

Ректор Тульской Духовной семинарии



«01» марта 2019г

### АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ \_\_\_\_\_

« 19 » февраля 2019г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
- 1.2. Адрес объекта **300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание **3 этажа, 2361,1 кв.м**  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **26646 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания до 1917г., последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет 2019, капитального 2025г

#### Сведения об организации, расположенной на объекте (в здании, помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (*оперативное управление, аренда, собственность*): **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): **Собственность религиозных организаций**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **Тульской Епархии Московского Патриархата**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Тульской Русской православной церкви**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **300041 г.Тула, ул. Жуковского, 61**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные.**

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **нет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **70 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

**Остановка «Улица Льва Толстого » маршрутка № 50,55,59,68; автобус № 5,13а,13; трамвай № 12,13.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет**

3.3 Вариант организация доступности объекта (форма обслуживания\*) с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

#### 4. Управленческое решение

(предложение по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Котельников С.Н. - эконом (подпись,  
Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**УТВЕРЖДАЮ**

**Митрополит Тульский и Ефремовский**

**Ректор Тульской Духовной семинарии**



**«01» марта 2019г**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ № 01  
Тульской области**

« 18 » февраля 2018г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ): **Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»**
- 1.2. Адрес объекта **300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, 2361,1 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26646 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 , капитального 2025г

**Сведения об организации, расположенной на объекте  
(в здании, помещении)**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ): **Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (*оперативное управление, аренда, собственность*): **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): **собственность религиозных организаций**

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **Тульской Епархии Московского Патриархата**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Тульской Русской православной церкви**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **300041 ул. Жуковского, д. 61**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: : **Образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **нет**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **70 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
**Остановка «Улица Льва Толстого » маршрутка № 50,55,59,68; автобус № 5,13а,13; трамвай № 12,13. .**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - **300 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нерегулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **есть**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет**

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У,К)		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О,У,К)		5-10,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У,К)		20-22,28-42, 16,71
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		19,50,51,44-47,57-70,12-15,55,72,101-109
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,У)		73-82,87-100,81-86
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О, Г, У)		1,2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У).

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019 – 2025гг. в рамках исполнения программ, плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) :

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

РФ <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>3</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>4</u> л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>6</u> л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>11</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>5</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на 56 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Председатель  
Рабочей группы  
Котельников С.Н. эконо  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Гуров Д.В. –индивидуальный наставник  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:  
Представитель ООО «Глобалтек»  
Мастер строительного отдела Астахов А.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «18» февраля 2019 г. (протокол №01)  
Комиссией «О создании рабочей группы по проведению обследования и паспортизации  
здания Государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной клинический  
кожно-венерологический диспансер» по его доступности для инвалидов и других  
маломобильных групп населения

Заключено в № 17 П - 2019/2  
от 01.03.2019  
  


1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

**300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2,3	Отсутствуют таблички с информацией об объекте.(уличный стенд ) Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед воротами	С К Г О У	Необходимо оборудовать вход на территорию тактильной и визуальной информацией об объекте на высоте 1.5 – 2.5м Установить тактильно-контрастные указатели (тактильная плитка) перед воротами	Текущий ремонт
				1,2	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить на контрастном фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3	На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и	К,О,С	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки,	Текущий ремонт

					направляющие ко входу на объект		СИМВОЛЫ, световые сигналы, имеющие повышенные характеристик и (распознаваемо сти) направления движения к входу на объект,	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		4	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,О,С УГ	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспор та инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальн ую разметку размерами 3.6м х 6м и знак инвалида 0.75м х 1.2м на высоте 1.5-2.5м в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330						

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающей к зданию(участка)	ДП-И(Г, К,О,У)			Текущий ремонт
---	----------------	--	--	----------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



**2. Результаты обследования входа (входов) в здание**

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

**300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (входными перед дверями)	есть		5	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед входной дверью	С	Установить тактильную плитку перед входной дверью «Внимание, опасность» размерами 0,5*0,5 м на расстоянии ширины двери (0,9м) при открывании на себя и на расстоянии 0,3м при открытии от себя	Текущий ремонт
2.4	Двери (входные)	есть		5,6	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей);  Присутствует порог	С,К,О,У	Обозначить габариты дверей световыми маяками  Пороги до кап.ремонта оборудовать перекатными пандусами,	Текущий ремонт

				превышающий 0,014м		после кап.ремонта предусмотреть пороги менее 0.014м	
				Отсутствуют знаки доступности здания		установить знаки доступности здания	
			5	Отсутствует контрастная маркировка на ручке	С	Нанести контрастную маркировку на ручки, по отношению к двери	Текущий ремонт
			5	Отсутствует информационная тактильная табличка с названием организации, продублированным шрифтом Брайля	С,Г,У К О	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.	Текущий ремонт
				Отсутствует система звуковой и световой информации на входной группе	С,Г	Предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы	Текущий ремонт
			5	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С, Г,У	Установить на контрастном	Текущий ремонт

							фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора	
2.5	Тамбуры	есть						
				5,10	Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета,	С,У	Выделить контрастным цветом по отношению к дверному полотну дверные ручки	Текущий ремонт
					Не выделены прозрачные полотна дверей	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Текущий ремонт
				6,7, 8,9	Размеры тамбура 1,6*1,7м	К	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине	Капитальный ремонт

						не менее 1,6м.  При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.( либо держать дверь открытой, либо участие ответственного за встречу инвалидов человека)	
	ОБЩИЕ требования к зоне						
Привести в соответствие с СП 59.13330.2016							

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(входов) в здание.	ДП-И(К,О,Г, У)			капитальный ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Рекомендовано сделать входную группу для инвалидов через вход для посетителей.*

3. Результаты обследования: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

**300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры вестибюль	есть						
				20-22	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с конечной целью. Рекомендуется вдоль путей движения, на высоте 0,9м оборудовать пристенные поручни.	Текущ ий ремонт
				20-22,28,29 31,34,35,36 37	На путях движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) отсутствуют тактильно- контрастные предупреждающие указатели	С	Оборудовать пути движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) тактильно- контрастными предупреждающи ми указателями либо выделить контрастным цветом	Текущ ий ремонт
					Отсутствует тактильная мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С,Г,У,О, К	Справа, при входе на объект, на расстоянии 2м-4м и на	Текущи й ремонт

						высоте 0,85м-1,1м установить тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта	
			16,23,24,30	Вдоль путей движения не выделены выступающие части стен, колонны	К,О,С, У	Установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м до препятствия или установить колесоотбойники высотой 0.05м, либо контрастно выделить выступающие элементы стен и колонн на высоте 1.1м – 1.4м полосой 0.025м, либо оборудовать поручнями.	Текущий ремонт
			71	В холлах не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С, Г,У	Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Да	28-32,36	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша  Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между	Текущий ремонт

						контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	
			28-32,36	Перед лестницами отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание! Опасность!», а также тактильные обозначения этажей на перилах	С,Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил Установить напольные тактильные указатели «Внимание! Опасность!»	Текущий ремонт
			28-32,36	Часть лестниц не оснащена пристенными перилами	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон	Текущий ремонт
			33	Отсутствует заполнение перильного ограждения	С,О,У	Восстановить заполнение перильного ограждения. Оборудовать ступени не примыкающие к стенам бортиком 0.05м для предотвращения соскальзывания трости.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт Пассажирский (ступенькоход или подъемник)	есть			К	Предусмотрен доступ на второй и последующие этажи с помощью ступенькохода	Не нуждается
3.5	Дверь	есть	44-47,49,51,57	Высота дверных порогов 0,05м	К,О,С	Порог до капитального ремонта оборудовать перекатными или рулонными пандусами, после	Текущий ремонт

						капремонта предусмотреть пороги менее 0.014м	
			44- 47,49,51,57	Двери распашные Ширина рабочей створки в свету от 0,73м до 0,86м	К	Установить двери с ширенной дверного просвета в свету не менее 0.9м, либо держат двери открытыми	Текущий ремонт
			44- 47,49,51,57	Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от дверей	Текущ ий ремонт
			44- 47,49,51,57	Отсутствуют тактильные таблички с названием функциональных зон	С	Разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля	Текущ ий ремонт
3.6	Пути Эвакуации (в т.ч зоны безопасности)	Да	28-32,36 39-41	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительн ых информационных табличках. Установить предупреждающи й знак (E21)	Текущ ий ремонт



			38-41	Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделить контрастным цветом по отношению к дверному полотну дверные ручки	Текущий ремонт
			38	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия либо С-и П-образной формы	Текущий ремонт
				На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
			39,42	В дверном проеме запасного выхода имеются перепады высот (пороги)	К,О,С,Г,У	До капремонта оборудовать перекатными пандусами, после капремонта предусмотреть пороги менее 0.014м	Текущий ремонт
			28-32,36 39-41	На путях эвакуации присутствуют внутренние и внешние лестницы, не оборудованные поручнями с двух сторон	К,О,С,Г,У	Предусмотреть двухсторонние поручни вдоль внутренних и наружных лестниц. Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды. В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную подсветку.	Текущий ремонт

			42	Высота дверных порогов от 0,02 м – 0,1м	К,О,С	До капитального ремонта для преодоления порогов использовать перекатной пандус. При капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014м одного элемента	Текущий ремонт
				Не установлены перед лестничным маршем кнопки вызова с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И(К,О,Г,У)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Результаты обследования: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19,44, 47,50, 53,57, 62,65, 68,70,	Нет тактильных табличек с названием и номером кабинета, выполненных рельефно-Графическим и Рельефно-точечным методом, продублированы х шрифтом Брайля  Кабинеты не оборудованы для лиц с дефектами слуха и зрения специальными персональными приборами усиления звука и тифлотехнически ми приборами	С,Г,К.О.У	Установить тактильные таблички с названием и номером кабинетов, выполненных рельефно-Графическим и Рельефно-точечным методом, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения видеоувеличител ем переносного или стационарного типа.	Текущий ремонт
					Отсутствует ОТС сигнализатор школьного	Г	Установить световой сигнализатор звонка.	Текущий ремонт

					звонка(колокола)			
				19,44, 47,50, 53,57, 62,65, 68,70	Отсутствуют перед входом в ряд кабинетов тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
				63,64, 66,67, 69	Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м	К,О,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходы между столами не менее 0,9м	Текущий ремонт
				63,64, 66,67, 69	Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)	К,О,С, Г	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть специализированную мебель	Текущий ремонт

							для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	
					Не предусмотрено место для сурдопереводчика	Г	Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением либо установить удалённый способ перевода жестового языка через «СКАЙП»	Текущий ремонт
			63,64, 66,67, 69	Не обозначены места для инвалидов	К,О,С, Г,У	Обозначить места для инвалидов		Текущий ремонт
			44-47, 49,51 57	Двери имеют ширину проема менее 0,9м  Присутствуют пороги 0,02м-0,05м.	К,О,С	Рекомендуется расширить рабочие створки дверей до 0,9м в свету  Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт	
	<b>МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК</b> <i>( Медицинский кабинет, процедурный кабинет)</i>		57	Ширина дверных проемов 0,75м-0,8м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капитальный ремонт	
			57	Присутствуют пороги 0,02м и 0,04м		На дверных порогах установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого	Текущий ремонт	

							элемента	
					Не оборудованы места ожидания для инвалидов	К,О,С	Оборудовать места ожидания для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником Предусмотреть разворотные площадки для инвалидов-колясочников и проходы к медоборудованию	Текущий ремонт
			57	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	С,Г	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт	
			57-59	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации,	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность)	Текущий ремонт	
	<b>Кабинет информатики и вычислительной техники</b>		62-64	Ширина дверных проемов 0,75м-0,8м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капитальный ремонт	
			62-64	В кабинете имеются компьютеры и ноутбуки, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей	С,Г,У	Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов,	Текущий ремонт	

					с ОВЗ		электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступной для инвалидов (системы считывания экранной информации, проектором, программами распознавания речи, экранными увеличителями, клавиатурой, продублированной шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17 Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк	
				62-64	Ковровые покрытия не закреплены	О,С,К	Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных	Текущий ремонт

							покрытий.	
	<b>Кабинеты иностранных языков</b>			65-67	Ковровые покрытия не закреплены	О,С,К	Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	Текущий ремонт
				62-64	Ширина дверных проемов 0,75м-0,8м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
	<b>Спальные помещения</b>			107-109	Ширина дверных проемов 0,78-0,80м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				107-109	В спальнях помещений не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем (линейным, угловым) подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть	Текущий ремонт



						ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
4.2	Зальная форма обслуживания <i>Выставочный зал</i>	есть	61	Представлены выставочные предметы расположенные в шкафах со стеклянными дверцами	С	Рекомендуется у шкафов на высоте 0,8 м необходимо устройство горизонтального поручня со скругленными углами. Для инвалидов с дефектами зрения вокруг экспозиционного стола следует предусмотреть предупредительную фактурную цветную полосу шириной от 0,6 до 0,8 м в уровне пола. стиле	Текущий ремонт
				Отсутствует мнемосхема выставочного зала	С,О	Установить мнемосхему при входе в помещение на высоте 0.8-1.1м с расположением оборудования в помещении, кратким описанием экспонатов	Текущий ремонт
			60	Ширина дверных проемов менее 0,9м	К,О,С	Расширить дверные проемы и установить двери шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
	Столовая		15	Высота выдачи еды - 0,9м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть высоту прилавков не выше 0,8м	Текущий ремонт
			13, 14	Не оборудованы и не обозначены места для	К,О,С, Г,У	Предусмотреть, оборудовать и обозначить символами	Текущий ремонт

					инвалидов		доступности места для инвалидов, ближайšie к выходу Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	
				13, 14	Столы расставлены без учета разворотных площадок инвалидов - колясочников	К,О	Предусмотреть ширину проходов между столами не менее 1,2 м Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 360* инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4м	Текущий ремонт
				19	Двери распашные 1,4м - 1,52м Ширина рабочей створки в свету от 0,73м до 0,86м	К	Рекомендовано предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0,9м	Текущий ремонт
				12	Не оборудованы умывальники для инвалидов.	К,О,С	Оборудовать один умывальник поручнем, краном нажимного либо сенсорного типа, наклонным зеркалом. Перед умывальником предусмотреть разворотную площадку 1,4м.	Текущий ремонт

	Библиотека	есть		47-49	Отсутствует система усиления звука, места для слабовидящих детей	Г,С	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю) Оборудовать место для слабовидящих учеников с локальным освещением не менее 1000лк. Предусмотреть видеоувеличитель.	Текущий ремонт
				47-49	Отсутствуют знаки доступности	К,О,С, Г,У	Обозначить знаками доступности места для инвалидов Размеры рабочего места инвалида должны быть 1,5м х 0,9м. (без учета поверхности стола)	Текущий ремонт
				49	Дверь одностворчатая, ширина – менее 0,9м.	К,О,С	Предусмотреть ширину двери в свету не менее 0,9м	Капитальный ремонт
				48	Высота прилавка – 1,15м, высота прилавка	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть высоту прилавков не выше 0,85м	Текущий ремонт
	Раздевалка (гардероб)			55, 72	Высота крючков для одежды более 1,1м	К,О,С	Расположить крючки для одежды на высоте не более 1,1м.	Текущий ремонт
	Храм			101, 102	Двери распашные 1,4м - 1,45м Ширина рабочей створки в свету от 0,73м до 0,86м	К	Рекомендовано предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0,9м	Текущий ремонт
				103-106	Отсутствуют сидячие места для инвалидов	О	Для маломобильных посетителей, использующих	Текущий ремонт

					использующих дополнительные опоры при ходьбе		дополнительные опоры при ходьбе (костыли и трости), нужны сидячие места с увеличенным габаритом зоны сидения не менее чем на 120 см ориентировочно в продольном направлении	
				103-106	Не выделен путь следования до аналя	С	Рекомендуется установить полосу разметки шириной на полу помещений – 12 – 15 см. Можно выделить в храме контрастную полосу шириной 180 см от главного входа до центрального аналя, а также пути к главным святыням храма.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г, У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на	№ фото	

		<b>плане</b>		
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта.	ДЧ-И(У,О,Г)			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

5. Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

**300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		73-82, 87-100	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) Отсутствует кнопка вызова персонала, откидные поручни, места для хранения колясок, разворотные площадки, крючки для тростей и др. принадлежностей	Капитальный ремонт

			73-75, 79-82	Ширина дверных проемов в санузлах менее 0,9м Присутствуют пороги высотой более 0,014м	К,О,С	Расширить дверные проемы и установить двери шириной не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на пороге дверных проемов использовать перекатные либо рулонные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порога в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
			73,92	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены Знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	С К О	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.  Установить знаки доступности для инвалидов  Установить мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
				Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт	Текущий ремонт

				сигнализации (кнопкой вызова персонала со шнурком) с выводом на пульт администрации (охраны)		администрации (охраны)	
			73,82	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	С О К	Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	Текущий ремонт
			73-82, 87-100	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем и наклонным зеркалом	К,О,С	Оборудовать раковины горизонтальным поручнем и наклонным зеркалом	Текущий ремонт
			73-82, 87-100	Раковины (умывальники) не оборудованы краном нажимного действия, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем	К,О,С	Оборудовать умывальники сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	81,82	Ширина дверного проема менее 0,9м	К,О,С	Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9м.	Капитальный ремонт
			84-86	Не оборудована душевая кабина для	К,О,С,У	Предусмотреть не менее одной кабины	Капитальный ремонт



				инвалидов		размерами 1,8х1,8м. с установкой рычажных кранов, держателей для душа, поручнем, откидным сиденьем и кнопкой вызова.	
			84-86	Установлены краны не нажимного действия	К,О,С,У	Предусмотрены краны нажимного или сенсорного действия	Текущий ремонт
			81,82	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой	О,С,У	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и	Текущий ремонт

						механизмов, а также С- и П-образных ручек	
			83	Высота крючков для одежды более 1,1м	К,О,С	Расположить крючки для одежды на высоте не более 1,1м.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016				

### Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение(туалет)	ДЧ-И(У,О,Г)			Капитальный ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

6. Результаты обследования: Системы информации на объекте

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования  
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

300045 Россия, город Тула, ул. Староникитская, д. 75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Средства информации и сигнализации не предусматривают в комплексе визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и эвакуации	С,К,О,Г,У	Предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт.
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	С,К,О,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих	Текущий ремонт

						средств, позволяющих ориентироваться на объекте		
					Для лиц с дефектами слуха не оборудованы места занятий специальными персональными приборами усиления звука	Г,С	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации на всем объекте.	С,У	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.						

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте.	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения